

Aukční katalog

Číslo aukce 49209,

13.05.2020, 10:00 hod. (SEČ)

| č. | Výrobce | Model / Číslo podvozku | kW HP | 1. reg. | Odečtené tis. km | Výbava | DPH | Vyvolávací cena |
|----|---------|--|---------|---------|------------------|--|------|-----------------|
| 1 | VW | T4 Kombi KR 2,4 D WV2ZZZ70ZXH020659 | 55 75 | Jul 98 | 181 | Dřív. pošk., 2. Držitelé, friesengrün, Látko šedá Vzor, Závěsné zařízení, 8 Sedadla, Radio;Radio-Cassette | §25a | 1.900 |
| 2 | VW | Caddy Kombi 1,9 TDI "Life" WV2ZZZ2KZ8X072646 | 77 105 | Dec 07 | 103 | Dřív. pošk., 2. Držitelé, revnablau, Látko šedá, Klimatizace, ESP, Dieselový částicový filtr, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Mlhovka, Zadní skla zatmavená | §25a | 3.500 |
| 3 | VW | Caddy Kombi 2,0 TDI 4Motion "Trendline" WV2ZZZ2KZDX045391 | 81 110 | Apr 13 | 109 | Dřív. pošk., 2. Držitelé, toffeebraun, Látko Antracitový, Klimatizace, Vyhřívání sedadla, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Odbočovací světlo, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Tempomat, Mlhovka, Zadní skla zatmavená, Systém start/stop | §25a | 7.500 |
| 4 | VW | T5 Multivan KR 2,5 TDI "Atlantis" WV2ZZZ7HZ7H065578 | 128 174 | Dec 06 | 214 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, crystalblue, Látko Antracitový / modrá, Automatická klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, Sportovní podvozek, Vyhřívání sedadla, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Závěsné zařízení, 7 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Mlhovka, Reifendruckkontrolle | vč. | 5.900 |
| 5 | VW | Caddy Maxi Kombi 1,6 "Life" WV2ZZZ2KZAX014872 | 75 102 | Jul 09 | 73 | Dřív. pošk., 2. Držitelé, ravennablau, Látko šedá, Klimatizace, PDC, ASR, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Mlhovka, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním | vč. | 5.900 |
| 6 | VW | T5 Kasten LR 2,5 TDI WV1ZZZ7HZ9H100538 | 96 131 | May 09 | 186 | Dřív. pošk., 2. Držitelé, grauweiß, Látko šedá, Klimatizace, ESP, Dieselový částicový filtr, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Zadní skla zatmavená, Příprava s Bluetooth | vč. | 3.500 |
| 7 | VW | Caddy Kasten 2,0 TDI BMT WV1ZZZ2KZHX079302 | 55 75 | Jan 17 | 25 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiss, Látko černá Vzor, APS, ESP, Dieselový částicový filtr, Cent. zam. s DO, Rádio, Příprava, Paket Connectivity | vč. | 10.500 |
| 8 | Nissan | NV200 1,5 dCi VSKYBAM20U0147001 | 66 90 | Mar 17 | 24 | Dřív. pošk., Import, 2. Držitelé, bílá, Látko černá Vzor, Klimatizace, ESP, Dieselový částicový filtr, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD, Tempomat, Příprava | §25a | 7.800 |
| 9 | VW | T5 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZHH084235 | 75 102 | Dec 16 | 44 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiß, Látko Antracitový Vzor, Klimatizace, APS, ESP, Dieselový částicový filtr, Kamera pro couvání, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Příprava, Systém start/stop | vč. | 11.900 |
| 10 | VW | T6 Kasten KR 2,0 TDI DSG teilverglast WV1ZZZ7HZGH059063 | 103 140 | Jan 16 | 102 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, deepeceanblue, Látko Antracitový, Klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, LED světlomety, ESP, Dieselový částicový filtr, Nezávislé vytápění, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Příprava s Bluetooth, Systém start/stop, Fatigue detection, Comfort package | vč. | 11.900 |
| 11 | VW | T6 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZHH083784 | 75 102 | Dec 16 | 53 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candy-weiß, Látko Antracitový, Klimatizace, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Kamera pro couvání, Cent. zam. s DO, MP3, Příprava, Systém start/stop | vč. | 12.900 |
| 12 | VW | T6 Multivan KR 2,0 TDI DSG WV2ZZZ7HZHH036222 | 110 150 | Nov 16 | 68 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, summerblue, Látko Antracitový, Automatická klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Závěsné zařízení, Nezávislé vytápění, Kamera pro couvání, ACC, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Tempomat, Dešťový senzor, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Zadní skla zatmavená, Příprava s Bluetooth, Roleta proti slunci na zadní dveře, Reifendruckkontrolle, Systém start/stop, Fatigue detection | vč. | 26.900 |
| 13 | VW | T5 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZHH084232 | 75 102 | Dec 16 | 56 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiss, Látko Antracitový / šedá Vzor, Klimatizace, APS, ESP, Dieselový částicový filtr, Kamera pro couvání, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3 | vč. | 11.900 |
| 14 | VW | T6 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZHH084348 | 75 102 | Dec 16 | 53 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiss, Látko Antracitový, Klimatizace, APS, ESP, Dieselový částicový filtr, Kamera pro couvání, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Příprava, Systém start/stop | vč. | 10.900 |

| | | | | | | | | |
|----|----|---|---------|--------|-----|---|-----|--------|
| 15 | VW | T6 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZGH098997 | 103 140 | Mar 16 | 175 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiss, Látko Antracitový / šedá, Klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, Vyhřívání sedadla, PDC, ESP, Diesellový částicový filtr, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Tempomat, Příprava, Systém start/stop, Fatigue detection | vč. | 10.500 |
| 16 | VW | T6 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZHH081268 | 75 102 | Dec 16 | 55 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, bílá, Látko Antracitový Vzor Sitzbezug auf Fahrersitz, Klimatizace, PDC, ESP, Diesellový částicový filtr, Kamera pro couvání, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Příprava, Systém start/stop | vč. | 11.500 |
| 17 | VW | T5 Kasten KR 2,0 TDI MHD WV1ZZZ7HZFH133778 | 103 140 | Apr 15 | 174 | Dřív. pošk., 2. Držitelé, candyweiß, Látko šedá, Klimatizace, PDC, ESP, Diesellový částicový filtr, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3 | vč. | 8.900 |
| 18 | VW | T6 Multivan KR 2,0 TDI DSG "Highline" WV2ZZZ7HZHH027896 | 150 204 | Aug 16 | 94 | Dřív. pošk., 2. Držitelé, reflexsilber, Kůže béžová, Automatická klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, LED světlomety, Vyhřívání sedadla, PDC, ESP, Diesellový částicový filtr, Nezávislé vytápění, Kamera pro couvání, Odbočovací světlo, ACC, 7 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3;DAB, Tempomat, Dešťový senzor, Mlhovka, Přední sklo vyhříváné, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Zadní skla zatmavená, Příprava, Roleta proti slunci na zadní dveře, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Fatigue detection | vč. | 32.900 |
| 19 | VW | T6 Multivan LR 2,0 TDI DSG "Comfortline" WV2ZZZ7HZHH118461 | 110 150 | Mar 17 | 48 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, reflexsilber, Kůže Alcantara Antracitový, Automatická klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, LED světlomety, Vyhřívání sedadla, PDC, ESP, Diesellový částicový filtr, Nezávislé vytápění, Kamera pro couvání, Odbočovací světlo, ACC, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3;DAB, Tempomat, Mlhovka, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Zadní skla zatmavená, Příprava s Bluetooth, Roleta proti slunci na zadní dveře, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Fatigue detection | vč. | 27.900 |
| 20 | VW | T6 California KR 2,0 TDI 4Motion DSG "Beach" WV2ZZZ7HZHH059580 | 150 204 | Nov 16 | 56 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, indiumgrau, Látko Antracitový, Automatická klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, LED světlomety, Vyhřívání sedadla, APS, ESP, Diesellový částicový filtr, Nezávislé vytápění, Kamera pro couvání, Odbočovací světlo, ACC, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3;Radio-DVD, Tempomat, Dešťový senzor, Mlhovka, Přední sklo vyhříváné, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Zadní skla zatmavená, Příprava, Roleta proti slunci na zadní dveře, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Fatigue detection, Comfort package | vč. | 37.900 |
| 21 | VW | Caddy Maxi Kombi 2,0 TDI BMT "Trendline" WV2ZZZ2KZXH085515 | 110 150 | Jan 17 | 17 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, indiumgrau, Látko Antracitový, Klimatizace, PDC, ESP, Diesellový částicový filtr, Závěsné zařízení, Parkovací asistent, 7 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Tempomat, Dešťový senzor, Mlhovka, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Zadní skla zatmavená, Příprava s Bluetooth, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Seat package | vč. | 18.900 |
| 22 | VW | T6 Multivan LR 2,0 TDI DSG "Comfortline" WV2ZZZ7HZHH118675 | 110 150 | Mar 17 | 36 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, reflexsilber, Kůže Alcantara Antracitový, Automatická klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, LED světlomety, Vyhřívání sedadla, PDC, ESP, Diesellový částicový filtr, Odbočovací světlo, 7 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3;DAB, Tempomat, Dešťový senzor, Mlhovka, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Zadní skla zatmavená, Příprava s Bluetooth, Roleta proti slunci na zadní dveře, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Fatigue detection | vč. | 36.900 |
| 23 | VW | T6 Caravelle LR 2,0 TDI DSG "Comfortline" WV2ZZZ7HZHH030059 | 110 150 | Sep 16 | 79 | Dřív. pošk., Neznámé Držitelé, indiumgrau, Látko Antracitový, Automatická klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, Vyhřívání sedadla, PDC, ESP, Diesellový částicový filtr, Nezávislé vytápění, 8 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Tempomat, Dešťový senzor, Mlhovka, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Příprava, Roleta proti slunci na zadní dveře, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop | vč. | 23.900 |
| 24 | VW | T6 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZHH084333 | 75 102 | Dec 16 | 44 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiss, Látko Antracitový / modrá Vzor Fahrersitz ist teilweise mit einem Überzug bezogen, Klimatizace, PDC, ESP, Diesellový částicový filtr, Kamera pro couvání, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Příprava s Bluetooth, Systém start/stop | vč. | 13.500 |
| 25 | VW | T6 Kombi KR 2,0 TDI DSG WV1ZZZ7HZKH013929 | 150 204 | Sep 18 | 7 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, deepblack, Látko Antracitový / modrá Vzor, Klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, LED světlomety, PDC, ESP, Diesellový částicový filtr, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Tempomat, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Příprava, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Fatigue detection, Seat package | vč. | 28.900 |

| | | | | | | | | |
|----|----|--|---------|--------|-----|---|------|--------|
| 26 | VW | T6 Multivan KR 2,0 TDI DSG "Comfortline" WV2ZZZ7HZGH051965 | 150 204 | Nov 15 | 74 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiß, Kůže Alcantara Antracitový, Automatická klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, Vyhřívání sedadla, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Závěsné zařízení, Kamera pro couvání, 7 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3;DAB, Tempomat, Dešťový senzor, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Zadní skla zatmavená, Příprava s Bluetooth, Roleta proti slunci na zadní dveře, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop | vč. | 31.900 |
| 27 | VW | T6 Kasten 2,0 TDI WV1ZZZ7HZHH084364 | 75 102 | Dec 16 | 44 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, bílá, Látk Antracitový Vzor Fahrersitz mit Sitzschoner überzogen, Klimatizace, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Kamera pro couvání, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Příprava s Bluetooth, Systém start/stop | vč. | 12.900 |
| 28 | VW | T6 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZHH083430 | 75 102 | Dec 16 | 42 | 1. Držitelé, bílá, Látk Antracitový Vzor Sitzbezug auf Fahrersitz, Klimatizace, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Kamera pro couvání, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Příprava, Systém start/stop | vč. | 13.900 |
| 29 | VW | T6 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZHH084313 | 75 102 | Dec 16 | 44 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiss, Látk Antracitový, Klimatizace, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Kamera pro couvání, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Příprava, Systém start/stop | vč. | 11.900 |
| 30 | VW | T6 Multivan LR 2,0 TDI DSG "Comfortline " WV2ZZZ7HZHH028689 | 110 150 | Dec 16 | 39 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, reflexsilber, Kůže Alcantara Antracitový, Automatická klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, LED světlomety, Vyhřívání sedadla, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Nezávislé vytápění, Odbočovací světlo, 7 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3;DAB, Tempomat, Dešťový senzor, Mlhovka, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Zadní skla zatmavená, Příprava s Bluetooth, Roleta proti slunci na zadní dveře, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Fatigue detection | vč. | 32.900 |
| 31 | VW | T5 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZFH146202 | 62 84 | Oct 15 | 54 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiss, Látk šedá Vzor, Klimatizace, ESP, Dieselový částicový filtr, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD, Reifendruckkontrolle | vč. | 8.900 |
| 32 | VW | Caddy Kombi 2,0 TDI BMT "Trendline" WV2ZZZ2KZX001114 | 75 102 | Jun 15 | 150 | Dřív. pošk., 2. Držitelé, indiumgrau, Látk černá Vzor, Klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, Bixenon, APS, ESP, Dieselový částicový filtr, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Tempomat, Dešťový senzor, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Příprava, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Fatigue detection | §25a | 8.900 |
| 33 | VW | Caddy Maxi Kombi 1,4 TSI BMT WV2ZZZ2KZX078359 | 92 125 | Feb 16 | 56 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiß, Látk Antracitový, Klimatizace, Vyhřívání sedadla, APS, ESP, Závěsné zařízení, Nezávislé vytápění, Kamera pro couvání, Parkovací asistent, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Tempomat, Dešťový senzor, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Příprava, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Paket Connectivity | vč. | 15.900 |
| 34 | VW | T6 Kasten KR 2,0 TDI DSG teilverglast WV1ZZZ7HZJH002497 | 110 150 | Sep 17 | 148 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, reflexsilber, Látk, Klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, Vyhřívání sedadla, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Nezávislé vytápění, Odbočovací světlo, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Tempomat, Mlhovka, Příprava, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop | vč. | 17.900 |
| 35 | VW | T6 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZHH082662 | 75 102 | Dec 16 | 47 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiss, Látk Antracitový Vzor, Klimatizace, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Kamera pro couvání, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Příprava s Bluetooth, Systém start/stop | vč. | 15.900 |
| 36 | VW | T6 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZHH083968 | 75 102 | Dec 16 | 49 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candy weiß, Látk Antracitový, Klimatizace, APS, ESP, Dieselový částicový filtr, Kamera pro couvání, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Příprava, Systém start/stop | vč. | 15.900 |
| 37 | VW | T6 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZHH084063 | 75 102 | Dec 16 | 56 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiß, Látk Antracitový, Klimatizace, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Kamera pro couvání, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Příprava s Bluetooth, Systém start/stop | vč. | 13.900 |
| 38 | VW | T5 Caravelle KR 2,0 TDI DSG "Comfortline" WV2ZZZ7HZFH118011 | 103 140 | Mar 15 | 129 | Dřív. pošk., 2. Držitelé, samo- darkwood, Látk šedá, Automatická klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, Vyhřívání sedadla, APS, ESP, Dieselový částicový filtr, Závěsné zařízení, 8 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Tempomat, Zadní skla zatmavená, Příprava s Bluetooth, Roleta proti slunci na zadní dveře, Reifendruckkontrolle , Seat package | vč. | 15.900 |
| 39 | VW | T6 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZHH083345 | 75 102 | Dec 16 | 56 | Dřív. pošk., Vým. mot., 1. Držitelé, bílá, Látk Antracitový, Klimatizace, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Kamera pro couvání, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Příprava, Systém start/stop | vč. | 12.900 |
| 40 | VW | Caddy Maxi Kombi 1,4 TSI BMT WV2ZZZ2KZX041057 | 92 125 | Nov 15 | 10 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, belugablau, Koženka Antracitový, Klimatizace, Vyhřívání sedadla, ESP, Závěsné zařízení, 7 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-MP3, Tempomat, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Seat package | vč. | 14.900 |
| 41 | VW | T6 Kasten LR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZHH124747 | 84 114 | Mar 17 | 40 | Neznámé Držitelé, puregrau, Látk Antracitový, Klimatizace, PDC, Dieselový částicový filtr, Závěsné zařízení, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-MP3, Příprava s Bluetooth, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop | vč. | 15.900 |

| | | | | | | | | |
|----|----|--|---------|--------|-----|---|------|--------|
| 42 | VW | T6 Caravelle LR 2,0 TDI DSG "Comfortline" WV2ZZZ7HZZH036678 | 110 150 | Sep 16 | 352 | Dřív. pošk., 2. Držitelé, kirschrot, Koženka šedá, Automatická klimatizace, Vyhřívání sedadla, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Závěsné zařízení, Nezávislé vytápění, ACC, 8 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-MP3, Tempomat, Dešťový senzor, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Příprava s Bluetooth, Roleta proti slunci na zadní dveře, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Fatigue detection, Seat package | vč. | 13.900 |
| 43 | VW | T6 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZHH083937 | 75 102 | Dec 16 | 55 | Dřív. pošk., Vým. mot., 1. Držitelé, candyweiss, Látká Antracitový, Klimatizace, APS, ESP, Dieselový částicový filtr, Kamera pro couvání, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Příprava, Systém start/stop | vč. | 12.900 |
| 44 | VW | T6 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZHH084154 | 75 102 | Dec 16 | 47 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiß, Látká Antracitový, Klimatizace, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Kamera pro couvání, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Příprava, Systém start/stop | vč. | 12.900 |
| 45 | VW | T6 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZHH081195 | 75 102 | Dec 16 | 50 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiss, Látká Antracitový / zelená, Klimatizace, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Kamera pro couvání, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Příprava s Bluetooth, Systém start/stop | vč. | 15.500 |
| 46 | VW | Caddy Kombi 2,0 TDI WV2ZZZ2KZXH082517 | 110 150 | Jan 17 | 106 | Dřív. pošk., 2. Držitelé, reflexsilber, Látká Antracitový / šedá, Automatická klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, Vyhřívání sedadla, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Kamera pro couvání, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Tempomat, Mlhovka, Zadní skla zatmavená, Příprava s Bluetooth, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Fatigue detection | vč. | 15.900 |
| 47 | VW | T5 Kasten KR 2,0 TDI teilverglast WV1ZZZ7HZEX005199 | 75 102 | Mar 14 | 114 | Dřív. pošk., 2. Držitelé, candyweiß, Látká Antracitový, Klimatizace, APS, ESP, Dieselový částicový filtr, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3 | vč. | 9.900 |
| 48 | VW | T6 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZHH084440 | 75 102 | Dec 16 | 51 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiss, Látká Antracitový, Klimatizace, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Kamera pro couvání, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Mlhovka, Příprava, Systém start/stop | vč. | 15.500 |
| 49 | VW | T6 Kombi KR 2,0 TDI "Eco Profi" WV2ZZZ7HZGX006755 | 110 150 | Oct 15 | 58 | 1. Držitelé, bílá, Látká černá, Klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, Vyhřívání sedadla, ESP, Dieselový částicový filtr, 9 Sedadla, Cent. zam. s DO, Tempomat, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Seat package | vč. | 17.900 |
| 50 | VW | T6 California KR 2,0 TDI DSG "Beach" WV2ZZZ7HZGH080976 | 150 204 | Feb 16 | 102 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, oryxweiss, Látká Antracitový, Automatická klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, LED světlomety, Vyhřívání sedadla, APS, ESP, Dieselový částicový filtr, Závěsné zařízení, Nezávislé vytápění, Kamera pro couvání, ACC, 7 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3;DAB, Tempomat, Dešťový senzor, Přední sklo vyhřívané, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Zadní skla zatmavená, Příprava, Roleta proti slunci na zadní dveře, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Asistent pro dálková světla, Fatigue detection, Comfort package | vč. | 34.500 |
| 51 | VW | Crafter 35 EKa-Pritsche MR 2,0 TDI WV1ZZZ2FZG7003057 | 100 136 | May 15 | 58 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, indienblau, Látká černá, Navigace se zobrazením mapy, Vyhřívání sedadla, ASR, Dieselový částicový filtr, Závěsné zařízení, Kamera pro couvání, Cent. zam. s DO, Rádio, Mlhovka | vč. | 16.900 |
| 52 | VW | Caddy Kombi 1,9 TDI Tiptronic "Life" WV2ZZZ2KZ9X113749 | 77 105 | Apr 09 | 259 | Dřív. pošk., 2. Držitelé, reflexsilber, Látká šedá / červená, Klimatizace, Vyhřívání sedadla, APS, ESP, Dieselový částicový filtr, Závěsné zařízení, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Tempomat, Mlhovka, Zadní skla zatmavená | §25a | 3.800 |
| 53 | VW | Caddy Maxi Kasten 1,6 TDI "EcoProfi" WV1ZZZ2KZFX096853 | 75 102 | Mar 15 | 125 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiß, Látká šedá, Klimatizace, Vyhřívání sedadla, Dieselový částicový filtr, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Mlhovka | vč. | 8.500 |
| 54 | VW | T5 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZFH090920 | 75 102 | Dec 15 | 44 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiss, Látká Antracitový, Klimatizace, ESP, Dieselový částicový filtr, Závěsné zařízení, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Příprava | vč. | 13.500 |
| 55 | VW | T6 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZHH084121 | 75 102 | Dec 16 | 63 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiss, Látká Antracitový, Klimatizace, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Kamera pro couvání, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Příprava, Systém start/stop | vč. | 15.900 |
| 56 | VW | T5 Multivan KR 2,0 BiTDI DSG "Life" WV2ZZZ7HZDH082344 | 132 179 | Apr 13 | 144 | Dřív. pošk., 3. Držitelé, candyweiss, Látká Antracitový / šedá, Automatická klimatizace, Vyhřívání sedadla, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Závěsné zařízení, Nezávislé vytápění, Odbočovací světlo, 7 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Tempomat, Dešťový senzor, Mlhovka, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Zadní skla zatmavená, Příprava, Roleta proti slunci na zadní dveře, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop | §25a | 16.000 |
| 57 | VW | Crafter 35 Hochraum- Kasten MR 2,0 TDI WV1ZZZ2EZD6026638 | 80 109 | Apr 13 | 171 | Dřív. pošk., 2. Držitelé, candyweiss, Látká černá Vzor, Klimatizace, Paket Sport, APS, ASR, Dieselový částicový filtr, Závěsné zařízení, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD, Tempomat, Systém start/stop, Sport package | vč. | 7.900 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|--|---------|--------|-----|---|------|--------|
| 58 | VW | Caddy Kombi 2,0 TDI BMT "Trendline" WV2ZZZ2KZXH034882 | 75 102 | Sep 16 | 90 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiß, Látká Antracitový, Automatická klimatizace, Vyhřívání sedadla, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Tempomat, Dešťový senzor, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Zadní skla zatmavená, Příprava, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Paket Connectivity | §25a | 10.900 |
| 59 | VW | T5 Multivan KR 2,0 TDI 4Motion DSG "Comfortline" WV2ZZZ7HZEH004359 | 132 179 | Jun 13 | 57 | Dřív. pošk., 2. Držitelé, blackberry, Kůže Alcantara Antracitový, Automatická klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, Bixenon, Vyhřívání sedadla, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Závěsné zařízení, Nezávislé vytápění, Kamera pro couvání, Odbočovací světlo, 7 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3;DAB, Tempomat, Mlhovka, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Zadní skla zatmavená, Příprava, Roleta proti slunci na zadní dveře, Systém start/stop, Dynaudio Sound System | vč. | 23.900 |
| 60 | VW | Caddy Maxi Kombi 2,0 TDI DSG "Trendline" WV2ZZZ2KZXH089955 | 110 150 | Feb 17 | 110 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, reflexsilber, Látká Antracitový / šedá Vzor, Automatická klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, Bixenon, Vyhřívání sedadla, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Nezávislé vytápění, Odbočovací světlo, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3;DAB, Tempomat, Mlhovka, Přední sklo vyhřívání, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Zadní skla zatmavená, Příprava, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Fatigue detection | vč. | 18.900 |
| 61 | VW | T6 Multivan KR 2,0 TDI 4Motion DSG "Highline" WV2ZZZ7HZGH087102 | 150 204 | Feb 16 | 114 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, deepblack, Kůže Alcantara Antracitový, Automatická klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, LED světlomety, 2Elektrické sedadlo, 1x mem, Vyhřívání sedadla, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Nezávislé vytápění, Kamera pro couvání, Odbočovací světlo, ACC, 7 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Tempomat, Mlhovka, Přední sklo vyhřívání, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Zadní skla zatmavená, Příprava, Roleta proti slunci na zadní dveře, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Fatigue detection | vč. | 33.500 |
| 62 | Nissan | NV300 1,6 dCi VNVJ4000962924226 | 92 125 | Apr 19 | 13 | 1. Držitelé, zelená, Látká Antracitový Vzor, Klimatizace, Vyhřívání sedadla, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Kamera pro couvání, 9 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Tempomat, Dešťový senzor, Mlhovka, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Zadní skla zatmavená, Příprava, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Assistance package | §25a | 22.000 |
| 63 | VW | T6 Caravelle LR 2,0 TDI DSG "Comfortline" WV2ZZZ7HZJH089088 | 150 204 | Dec 17 | 29 | Dřív. pošk., 2. Držitelé, deepblack, Kůže, Automatická klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, LED světlomety, APS, ESP, Dieselový částicový filtr, Kamera pro couvání, 8 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Tempomat, Zadní skla zatmavená, Příprava, Roleta proti slunci na zadní dveře, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Seat package | vč. | 30.900 |
| 64 | VW | T6 Caravelle KR 2,0 TDI "Trendline" WV2ZZZ7HZJX000621 | 62 84 | Aug 17 | 114 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, deepblack, Látká Antracitový / šedá Vzor, Automatická klimatizace, ESP, Dieselový částicový filtr, 9 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-MP3, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Seat package | vč. | 16.900 |
| 65 | VW | T6 Multivan LR 2,0 TDI BMT DSG "Comfortline" WV2ZZZ7HZGH134277 | 110 150 | Jun 16 | 43 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, reflexsilber, Kůže Alcantara Antracitový, Automatická klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, LED světlomety, Vyhřívání sedadla, APS, ESP, Dieselový částicový filtr, Odbočovací světlo, 7 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3;DAB, Tempomat, Dešťový senzor, Mlhovka, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Zadní skla zatmavená, Příprava, Roleta proti slunci na zadní dveře, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Fatigue detection | vč. | 31.900 |
| 66 | VW | T6 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZHH083423 | 75 102 | Dec 16 | 57 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiss, Látká Antracitový Vzor Fahrersitz ist mit einem Sitzschutz bezogen, Klimatizace, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Kamera pro couvání, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Příprava s Bluetooth, Systém start/stop | vč. | 13.900 |
| 67 | VW | T6 Multivan KR 2,0 TDI 4Motion DSG "Comfortline" WV2ZZZ7HZHH024633 | 150 204 | Aug 16 | 54 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, deepblack, Kůže Alcantara Antracitový Vzor, Automatická klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, LED světlomety, 2Elektrické sedadlo, 1x mem, Vyhřívání sedadla, APS, ESP, Dieselový částicový filtr, Závěsné zařízení, Nezávislé vytápění, Kamera pro couvání, Odbočovací světlo, ACC, 7 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3;DAB, Tempomat, Dešťový senzor, Mlhovka, Přední sklo vyhřívání, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Zadní skla zatmavená, Příprava, Roleta proti slunci na zadní dveře, Reifendruckkontrolle | vč. | 37.500 |
| 68 | VW | Crafter 35 Hochraum- Kasten MR 2,0 TDI WV1ZZZ2EZC6027611 | 100 136 | Dec 12 | 138 | Dřív. pošk., 3. Držitelé, candyweiss, Látká Antracitový / šedá Vzor, Klimatizace, PTS, ASR, Dieselový částicový filtr, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD | vč. | 7.900 |
| 69 | VW | Crafter 35 Großraum- Kasten LR 2,0 TDI teilverglast WV1ZZZ2EZG6018988 | 120 163 | Dec 15 | 78 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, indienblau, Látká Antracitový, Klimatizace, Vyhřívání sedadla, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Závěsné zařízení, Odbočovací světlo, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-MP3, Tempomat, Dešťový senzor, Mlhovka, Zadní skla zatmavená, Příprava, Comfort package | vč. | 17.900 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---|---------|--------|-----|--|-----|--------|
| 70 | VW | T6 Kasten KR 2.0 TDI WV1ZZZ7HZHH084179 | 75 102 | Dec 16 | 48 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, bílá, Látko Antracitový Fahrersitz mit Sitzschoner bezogen, Klimatizace, APS, ESP, Diesellový částicový filtr, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Příprava, Systém start/stop | vč. | 13.900 |
| 71 | VW | Caddy Maxi Kombi 2,0 TDI BMT WV2ZZZ2KZX055276 | 110 150 | Oct 16 | 81 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiß, Koženka Antracitový, Klimatizace, ESP, Diesellový částicový filtr, 7 Sedadla, Cent. zam. s DO, Rádio, Tempomat, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Seat package | vč. | 12.500 |
| 72 | VW | T6 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZHH084386 | 75 102 | Dec 16 | 56 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiss, Látko Antracitový Vzor Sitzbezug auf Fahrersitz, Klimatizace, PDC, ESP, Diesellový částicový filtr, Kamera pro couvání, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Příprava, Systém start/stop | vč. | 12.900 |
| 73 | VW | T6 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZHH036273 | 110 150 | Sep 16 | 144 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiß, Látko Antracitový, Klimatizace, Navigace (z výroby), Vyhřívání sedadla, APS, ESP, Diesellový částicový filtr, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Tempomat, Systém start/stop | vč. | 13.900 |
| 74 | VW | Crafter 35 Kasten MR 2,0 TDI (FWD) WV1ZZZSYZJ9018553 | 75 102 | Jan 18 | 64 | 2. Držitelé, candyweiss, Koženka Antracitový / šedá, Klimatizace, PDC, ESP, Diesellový částicový filtr, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-MP3, Příprava, Systém start/stop | vč. | 16.500 |
| 75 | VW | Crafter 35 Hochraum- Kasten MR 2,0 TDI WV1ZZZ2EZF6013947 | 100 136 | Oct 14 | 47 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiss, Látko Antracitový / šedá Vzor, Klimatizace, APS, ESP, Diesellový částicový filtr, Cent. zam. s DO, Rádio, Zadní skla zatmavená, Příprava s Bluetooth | vč. | 15.900 |
| 76 | VW | T5 Kombi KR 2,0 TDI WV2ZZZ7HZFX007260 | 62 84 | Oct 14 | 72 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiss, Látko Antracitový Vzor, Klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, ESP, Diesellový částicový filtr, Závěsné zařízení, Odbočovací světlo, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Tempomat, Mlhovka | vč. | 11.600 |
| 77 | VW | Caddy Kasten 2,0 TDI DSG verglasst WV1ZZZ2KZFX071959 | 103 140 | Dec 13 | 54 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, deepblack, Látko Antracitový Vzor, Automatická klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, Vyhřívání sedadla, APS, ESP, Diesellový částicový filtr, Nezávislé vytápění, Parkovací asistent, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Tempomat, Zadní skla zatmavená, Příprava, Parkovací asistent | vč. | 9.900 |
| 78 | VW | Crafter 35 Hochraum- Kasten LR 2,0 BiTDI WV1ZZZ2EZG6059203 | 120 163 | Nov 16 | 60 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiss, Látko Antracitový / šedá, Klimatizace, Paket Sport, PTS, ASR, Diesellový částicový filtr, Kamera pro couvání, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-MP3, Tempomat, Příprava, Systém start/stop, Sport package | vč. | 16.900 |
| 79 | VW | T6 Multivan 2,0 TDI DSG "Comfortline" WV2ZZZ7HZGH029737 | 150 204 | Dec 15 | 81 | Dřív. pošk., Neznámé Držitelé, deep black, Látko Antracitový, Automatická klimatizace, Vyhřívání sedadla, APS, ESP, Diesellový částicový filtr, Nezávislé vytápění, 7 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Dešťový senzor, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Zadní skla zatmavená, Příprava, Roleta proti slunci na zadní dveře, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Fatigue detection | vč. | 27.900 |
| 80 | VW | T6 Multivan KR 2,0 TDI 4Motion DSG "Comfortline" WV2ZZZ7HZHH010265 | 150 204 | Jul 16 | 48 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, mojavebeige, Kůže Alcantara Antracitový, Automatická klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, LED světlomety, Vyhřívání sedadla, PDC, ESP, Diesellový částicový filtr, Odbočovací světlo, 7 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3;DAB, Dešťový senzor, Mlhovka, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Zadní skla zatmavená, Příprava, Roleta proti slunci na zadní dveře, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop | vč. | 34.500 |
| 81 | Mercedes-Benz | Sprinter 319 CDI BlueTEC 7G-Tronic Fahrzeugtransporter mit Anhängen UVP: ca. 64.500,00 € WDB9061351N773400 | 140 190 | May 19 | 79 | Import, 1. Držitelé, šedá-met, Látko černá Vzor, Klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, Bixenon, Vyhřívání sedadla, ASR, Diesellový částicový filtr, Závěsné zařízení, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD, Tempomat, Dešťový senzor, Mlhovka, Příprava, Collision Prevention Assist | vč. | 49.000 |
| 82 | VW | T6 Multivan KR 2,0 TDI 4Motion "Comfortline" WV2ZZZ7HZHH058928 | 150 204 | Nov 16 | 79 | Dřív. pošk., 2. Držitelé, deepblack, Kůže Alcantara černá, Automatická klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, LED světlomety, Vyhřívání sedadla, APS, ESP, Diesellový částicový filtr, Nezávislé vytápění, Odbočovací světlo, 7 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD, Tempomat, Dešťový senzor, Mlhovka, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Zadní skla zatmavená, Roleta proti slunci na zadní dveře, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop | vč. | 33.900 |
| 83 | VW | T6 Kombi LR 2,0 TDI 4Motion WV2ZZZ7HZJH078033 | 110 150 | Nov 17 | 50 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, deep ocean blau, Látko Antracitový Vzor, Klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, ESP, Diesellový částicový filtr, 7 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Tempomat, Příprava, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Fatigue detection, Seat package | vč. | 25.900 |
| 84 | Mercedes-Benz | Vito 114 CDI Kasten 4Matic kompakt Automatik "TopLoad" WDF44760113343653 | 1 1 | Jul 17 | 45 | 1. Držitelé, ginstergelb, Látko černá Vzor, Klimatizace, PTS, ESP, Závěsné zařízení, Kamera pro couvání, Parkovací asistent, Cent. zam. s DO, Rádio, Tempomat, Zadní skla zatmavená, Systém start/stop, Parking package | vč. | 18.900 |
| 85 | VW | Caddy Maxi Kasten 1,0 TSI BMT WV1ZZZ2KZX129309 | 75 102 | May 16 | 50 | 1. Držitelé, bílá, Látko Antracitový, Klimatizace, PDC, ESP, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-MP3, Příprava, Systém start/stop, Paket Connectivity | vč. | 10.500 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|---------|--------|-----|--|------|--------|
| 86 | VW | Caddy Kombi 2,0 TDI BMT "Comfortline" WV2ZZZ2KZX056017 | 110 150 | Oct 16 | 62 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, reflexsilber, Látká Antracitový, Automatická klimatizace, Bixenon, 4x Vyhřívání sedadla, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Parkovací asistent, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3;Radio-DVD;DAB, Tempomat, Dešťový senzor, Mlhovka, Přední sklo vyhřívané, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Zadní skla zatmavená, Příprava, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Fatigue detection | vč. | 16.900 |
| 87 | VW | Caddy Maxi Kasten 1,6 TDI WV1ZZZ2KZX035903 | 75 102 | Jun 16 | 103 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, reflexsilber, Látká Antracitový / šedá, Klimatizace, APS, ESP, Dieselový částicový filtr, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Dešťový senzor, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Příprava s Bluetooth, Systém start/stop | vč. | 8.900 |
| 88 | VW | Crafter 35 Hochraum- Kasten MR 2,0 TDI WV1ZZZ2EZF6009066 | 100 136 | Aug 14 | 48 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, oxidsilber, Látká Antracitový, Vyhřívání sedadla, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Závěsné zařízení, Nezávislé vytápění, Odbočovací světlo, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-MP3, Tempomat, Mlhovka, Comfort package | vč. | 14.900 |
| 89 | VW | T6 Caravelle LR 2,0 TDI DSG "Comfortline" WV2ZZZ7HZHH135248 | 110 150 | May 17 | 12 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, blackberry, Látká černá Vzor, Automatická klimatizace, APS, ESP, Dieselový částicový filtr, Nezávislé vytápění, Odbočovací světlo, 9 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD, Tempomat, Mlhovka, Zadní skla zatmavená, Příprava, Roleta proti slunci na zadní dveře, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Seat package | vč. | 29.500 |
| 90 | VW | Crafter 50 EKa-Pritsche MR 2,0 TDI WV1ZZZ2FZF7004615 | 100 136 | Dec 14 | 63 | Dřív. pošk., 2. Držitelé, oxidsilber, Látká černá Vzor, Klimatizace, ASR, Dieselový částicový filtr, Cent. zam. s DO, Rádio | vč. | 16.900 |
| 91 | Mercedes-Benz | Viano 3,0 CDI Automatik Lang "Trend Edition" WDF63981313835983 | 165 224 | Aug 13 | 119 | Dřív. pošk., 2. Držitelé, flintgrau, Zčásti kůže Antracitový Vzor, Automatická klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, Bixenon, Vyhřívání sedadla, PTS, ASR, Nezávislé vytápění, Kamera pro couvání, Linguatronic, 6 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD, Tempomat, Dešťový senzor, Mlhovka, Zadní skla zatmavená, Příprava | vč. | 18.900 |
| 92 | VW | T6 Multivan KR 2,0 TDI 4Motion DSG "Generation Six" WV2ZZZ7HZGH090071 | 150 204 | Feb 16 | 227 | Dřív. pošk., 2. Držitelé, candyweiss, Kůže Alcantara Antracitový / šedá, Automatická klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, LED světlomety, Vyhřívání sedadla, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Závěsné zařízení, Nezávislé vytápění, Kamera pro couvání, Odbočovací světlo, ACC, 7 Sedadla, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3;DAB, Tempomat, Mlhovka, Přední sklo vyhřívané, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Příprava, Roleta proti slunci na zadní dveře, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Fatigue detection | vč. | 22.900 |
| 93 | VW | Caddy Kasten 1,2 TSI WV1ZZZ2KZX080086 | 62 84 | Dec 16 | 26 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, bílá, Látká černá Vzor, Klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, ESP, Závěsné zařízení, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD, Systém start/stop | vč. | 10.900 |
| 94 | VW | Caddy Kombi 2,0 TDI "Trendline" WV2ZZZ2KZX080318 | 110 150 | Jan 17 | 104 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, mojavebeige, Látká šedá Vzor, Automatická klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, Vyhřívání sedadla, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Závěsné zařízení, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD, Tempomat, Dešťový senzor, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Zadní skla zatmavená, Reifendruckkontrolle , Systém start/stop, Fatigue detection | vč. | 13.500 |
| 95 | VW | T5 Multivan KR 2,0 BiTDI 4 Motion DSG "Highline" WV2ZZZ7HZDH073167 | 132 179 | Jan 13 | 126 | Dřív. pošk., 2. Držitelé, černá-perl, Kůže Alcantara černá, Automatická klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, Elektrická skleněná posuvná střeška, Bixenon, Vyhřívání sedadla, APS, ESP, Dieselový částicový filtr, Kamera pro couvání, 6 Sedadla, Cent. zam. s DO, Rádio, Tempomat, Dešťový senzor, Mlhovka, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Zadní skla zatmavená, Asistent při změně jízdního pruhu, Roleta proti slunci na zadní dveře, Reifendruckkontrolle | §25a | 19.900 |
| 96 | VW | T6 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZGH022423 | 103 140 | Oct 15 | 93 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, bílá, Látká černá Vzor, Klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, Vyhřívání sedadla, ESP, Dieselový částicový filtr, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD, Tempomat, Systém start/stop | vč. | 12.000 |
| 97 | VW | T6 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZGH023173 | 103 140 | Oct 15 | 95 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiss, Látká černá Vzor, Klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, Vyhřívání sedadla, ESP, Dieselový částicový filtr, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Tempomat, Systém start/stop | vč. | 9.500 |
| 98 | VW | Caddy 1,2 TSI WV1ZZZ2KZX091799 | 62 84 | Mar 16 | 32 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiss, Látká Antracitový, Klimatizace, ESP, Cent. zam. s DO, Rádio | vč. | 7.600 |
| 99 | VW | Caddy 1,2 TSI "Ecoprofi" WV1ZZZ2KZFX049552 | 63 86 | Nov 14 | 82 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, candyweiss, Látká Antracitový, Klimatizace, PDC, ESP, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3 | vč. | 4.900 |
| 100 | VW | Amarok DC 3,0 TDI Tiptronic "Highline" WV1ZZZ2HZHH012992 | 165 224 | Mar 17 | 235 | 1. Držitelé, modrá-met, Kůže černá Sportkomfortsitze, Automatická klimatizace, Bixenon, 2Elektrické sedadlo, Vyhřívání sedadla, APS, ESP, Dieselový částicový filtr, Závěsné zařízení, Nezávislé vytápění, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;DAB, Tempomat, Dešťový senzor, Mlhovka, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Příprava, Systém start/stop | vč. | 20.600 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|--|---------|---------------|-----|---|-----|---------------|
| 101 | VW | Caddy Maxi Kombi 2,0 TDI "Highline" WV2ZZZ2KZX097653 | 110 150 | Feb 17 | 110 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, stříbrná-met, Kůže Alcantara černá, Automatická klimatizace, Bixenon, Vyhřívání sedadla, APS, ESP, Dieselový částicový filtr, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD, Tempomat, Dešťový senzor, Mlhovka, Vnitřní zpětné zrcátko s autom. zatmíváním, Příprava, Systém start/stop, Parkovací asistent | vč. | 15.700 |
| 102 | VW | Caddy Kombi 1,2 TSI "Trendline" WV2ZZZ2KZX020012 | 77 105 | Jul 11 | 51 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, stříbrná-met, Látká šedá Vzor, Klimatizace, ESP, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD, Mlhovka | vč. | 5.800 |
| 103 | VW | T5 Kasten KR 2,0 TDI WV1ZZZ7HZFX007254 | 75 102 | Nov 14 | 100 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, bílá, Látká Antracitový / šedá Vzor, Klimatizace, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD | vč. | 6.900 |
| 104 | VW | T5 Kasten KR 2,0 TDI teilverglast WV1ZZZ7HZFH069714 | 75 102 | Nov 14 | 99 | Dřív. pošk., 1. Držitelé, indienblau, Látká Antracitový / šedá Vzor, Klimatizace, Navigace se zobrazením mapy, PDC, ESP, Dieselový částicový filtr, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD;Radio-MP3, Příprava, Reifendruckkontrolle | vč. | 6.900 |
| 105 | Renault | Master 3,5t Kasten 2,3 dCi 170 FAP ENERGY L3H2 Quickshift VF1MA000458398948 | 125 170 | Jun 17 | 197 | 1. Držitelé, bílá, Látká šedá / černá, Klimatizace, z výroby, ESP, Dieselový částicový filtr, Kamera pro couvání, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD | vč. | 11.900 |
| 106 | Fiat | Ducato 33 Großraum- Kasten 115 Multijet L4H2 ZFA25000002773545 | 85 116 | Oct 15 | 121 | 2. Držitelé, bílá, Látká černá, Automatická klimatizace, Dieselový částicový filtr, Cent. zam. s DO, Radio;Radio-CD, Mlhovka | vč. | 10.500 |